

Registro fotográfico de áreas para execução de serviços de serralheria

Este relatório tem como finalidade registrar fotograficamente as áreas que necessitam de serviços de serralheria, destacando as demandas já identificadas. Podem surgir novas demandas, que serão identificadas conforme a necessidade. Essas demandas eventuais abrangem todos os imóveis sob propriedade e responsabilidade do município.



Descrição: Guarda-corpo Ponte localizada no Bairro Copasa



Descrição: Guarda-corpo Ponte localizada no Bairro Copasa



Descrição: Guarda-corpo Ponte localizada no Bairro Copasa



Descrição: Alamedado da Escola Municipal Francisco Lins



Descrição: Alamedado e telhado do CAPS



Descrição: Alamedado do CMEI



Descrição: Telhado do CMEI



Descrição: Portões da áreas de eventos




Descrição: Guarda corpo da Praça Dr. Solon



Descrição: Portões da áreas de eventos



Descrição: Portão prefeitura velha



Descrição: Portão prefeitura velha

Flávia Ribeiro Souza
Engenheira Civil CREA MG 215400/D